



Créé : Octobre 2017

OBJET : INSPECTION DE LA BATTERIE HAUTE TENSION DE LA CLARITY HYBRIDE BRANCHABLE, SUITE AU DÉPLOIEMENT D'UN COMPOSANT DU SYSTÈME SRS OU À DES DOMMAGES STRUCTURAUX

En cas de collision impliquant un véhicule **Clarity hybride branchable** lors de laquelle un composant du système SRS se déploie ou le véhicule subit des dommages structuraux, **Honda Canada Inc. (« Honda ») recommande fortement de retourner le véhicule à un concessionnaire autorisé de Clarity hybride branchable aux fins d'inspection et de tests de la batterie haute tension au lithium-ion pour s'assurer de l'intégrité du système. Il est recommandé d'effectuer l'inspection avant de commencer toute réparation. À la différence de nombreux autres centres de réparation, ces concessionnaires autorisés ont reçu la formation et les équipements spécialisés nécessaires pour inspecter et évaluer l'état après collision des batteries haute tension au lithium-ion, installées dans les véhicules Clarity hybrides branchables.**

Pourquoi Honda recommande-t-elle une inspection et un test de la batterie? Lorsqu'une batterie est endommagée, il y a un risque accru de blessures ou de mort, ainsi qu'un risque plus élevé de dommages matériels découlant d'une exposition aux électrolytes de la batterie et aux vapeurs associées, ou d'un événement thermique incontrôlé dans la batterie, menant à un incendie. Honda recommande également d'effectuer l'inspection et le test lors de l'estimation de la réparation, car des dommages à la batterie pourraient faire considérablement grimper les coûts de la réparation. Enfin, ces véhicules devraient être entreposés à l'extérieur, loin de matières inflammables, jusqu'à ce que l'inspection et le test de la batterie soient complétés.